SOPORTE TÉCNICO TEL. (449) 235-4487 EXT. 106 Y 110

NORTH AMERICAN CLUTCH DE MEXICO S.A. DE C.V.

BOLETÍN TÉCNICO

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CAMBIO DE ORINGS/SELLOS DE CONEXIONES Y COLLARÍNES HIDRAULICOS NAB3877 Y NAB5060-P

El siguiente boletín tiene como objetivo principal darle a conocer la importancia de reemplazar los “Orings” o también llamados “Sellos de conexiones”, los cuales no permiten el paso de líquido entre las uniones, evitando fugas en el sistema de accionamiento, ya que puede provocar un mal funcionamiento del embrague.

El proceso de purgado de los collarines NAB3877 y NAB5060-P consta de dos pasos, primero se coloca la conexión recorriendo los **dos** seguros para sellar la línea, se presiona el pedal diez veces y se mantiene al fondo, posteriormente se desacopla **un** seguro de la conexión del collarín dejando escapar el aire del sistema, se asegura de nuevo la conexión y se repite una ves más el procedimiento, en ambos casos es importante cambiar los dos sellos ya que de estar dañado alguno, se puede llegar a tener fuga de líquido por la purga; en el caso del NAB3877 los orings se encuentran en el mismo collarín y en el caso del NAB5060-P se instalan en la conexión hidráulica.

NAB5060-P

NAB3877

NAMCCO TU ALTERNATIVA CONFIABLE EN CLUTCH

www.namcco.com.mx NAMCCOMEX

SOPORTE TÉCNICO TEL. (449) 235-4487 EXT. 106 Y 110

NORTH AMERICAN CLUTCH DE MEXICO S.A. DE C.V.

BOLETÍN TÉCNICO

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CAMBIO DE ORINGS/SELLOS DE CONEXIONES Y COLLARÍNES HIDRAULICOS NAB3877 Y NAB5060-P

El siguiente boletín tiene como objetivo principal darle a conocer la importancia de reemplazar los “Orings” o también llamados “Sellos de conexiones”, los cuales no permiten el paso de líquido entre las uniones, evitando fugas en el sistema de accionamiento, ya que puede provocar un mal funcionamiento del embrague.

El proceso de purgado de los collarines NAB3877 y NAB5060-P consta de dos pasos, primero se coloca la conexión recorriendo los **dos** seguros para sellar la línea, se presiona el pedal diez veces y se mantiene al fondo, posteriormente se desacopla **un** seguro de la conexión del collarín dejando escapar el aire del sistema, se asegura de nuevo la conexión y se repite una ves más el procedimiento, en ambos casos es importante cambiar los dos sellos ya que de estar dañado alguno, se puede llegar a tener fuga de líquido por la purga; en el caso del NAB3877 los orings se encuentran en el mismo collarín y en el caso del NAB5060-P se instalan en la conexión hidráulica.

NAB5060-P

NAB3877

NAMCCO TU ALTERNATIVA CONFIABLE EN CLUTCH